

| Woongebouw | Woonplaats | Planmatig onderhoud 2017 |
|------------------------|------------|--|
| Abtshove | Rotterdam | Verbetering energielabel woningen / woongebouw met daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden |
| Aveling | Rotterdam | Verbetering energielabel woningen / woongebouw met daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden, reinigen van de ventilatiekanalen |
| Heulbrug | Rotterdam | Vervangen waterdrukinstallatie |
| Klapwiek | Rotterdam | Verbetering energielabel woningen / woongebouw met daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden, vervangen deurmagneten in de algemene gangen |
| Kolk | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie |
| Kroon | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie |
| Meyburg | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie |
| Plussenburgh | Rotterdam | Vervangen brandmeldinstallatie |
| Robijn | Rotterdam | Werkzaamheden aan waterdrukinstallatie |
| Vlietburg | Rotterdam | Verbetering energielabel woningen / woongebouw met daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden |
| Wartburg | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie |
| Gerrit de Koker | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie |
| Jan van Loon | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie, werkzaamheden aan waterdrukinstallatie |
| Ka Fook Mansion | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie |
| Leemgaarde | Oostvoorne | Werkzaamheden aan de CV-installatie, onderhoud aan de ventilatoren op het dak |
| Nieuw Oldenoord | Rotterdam | Verbetering energielabel woningen / woongebouw met daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden |
| Nieuwe Plantage | Rotterdam | Controleren kruipruimte |
| Prinsenhof | Rotterdam | Verbetering energielabel woningen / woongebouw met daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden |
| Ravenswaard | Rotterdam | Werkzaamheden aan de luchtbehandelingsinstallatie |
| Schietoren | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie |
| Siloam | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie, verbetering energielabel woningen / woongebouw met daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden, schilderwerk liftduren en omlijsting lift |
| Te Hoogerbrugge I | Rotterdam | Werkzaamheden aan de CV-installatie |
| Te Hoogerbrugge II + V | Rotterdam | Werkzaamheden aan betonnen dakranden, herstel metselwerk van de gevel, werkzaamheden aan waterdrukinstallatie |
| Te Hoogerbrugge IV | Rotterdam | Werkzaamheden aan collectieve CV-installatie, ombouw deel woningen |
| Zonnehove | Rotterdam | Werkzaamheden aan waterdrukinstallatie, verbetering energielabel woningen / woongebouw met daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden |

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

SOR heeft het recht om wijzigingen in deze onderhoudsplanning aan te brengen.

Indien werkzaamheden in een eerder stadium al zijn uitgevoerd bij mutatie of serviceverzoek, dan worden deze niet opnieuw uitgevoerd.

Bij reparatie van metsel-/voegwerk in een gebouw hoeven werkzaamheden niet op alle woningen betrekking te hebben.

De genoemde werkzaamheden hoeven niet op alle genoemde woningen betrekking te hebben.